

## VERBALE DI SOPRALLUOGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 25 c.1 lett I) e art. 33 del D.Lgs. 81/08 e smi

In data 25/01/2016 si è proceduto ad effettuare una visita degli ambienti di lavoro dell'Ente.

Ai sopralluoghi hanno preso parte i signori:

| Nominativo            | Ruolo   |
|-----------------------|---|
| Dott. Antonio Porro   | Medico Competente                                     |
| Arch. Massimo Vitucci | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
| Sig. Antonio Falcetta | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza        |
| Sig. Marco Pastore    | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza        |
|                       |   |

Di seguito le sintetiche rilsultanze dei sopralluoghi:

### **Palazzo degli Uffici – Piazza Trieste e Trento**

Si è segnalata la necessità di non consentire ad utenti esterni di raggiungere, con gli ascensori, i piani interrati ove sono allocati gli spogliatoi dei Vigili Urbani.

Inoltre è necessario installare una postazione di controllo ed identificazione dell'utenza esterna in prossimità dell'ingresso dell'edificio.

### **Palazzo di Città – Piazza Umberto I**

Si sono visionati, in dettaglio, i locali dell'Economato situati al piano terra. Detti uffici presentano finiture fatiscenti ed hanno una areazione naturale insufficiente. Il deposito economato non presenta le condizioni di conformità richieste per la destinazione d'uso (inadeguatezza requisiti antincendio, mancanza di areazione naturale, etc.). E' necessario attuare misure di prevenzione e protezione dal rischio aggressione per gli operatori atteso che in passato si sono verificati casi di aggressione o atteggiamenti minacciosi nei confronti degli stessi. E' stata attuata una prima misura che consiste nel consentire all'utenza il pagamento on line di diverse prestazioni.

### **Bagni Pubblici – Piazza Umberto I**

Si sono visionati i locali e si sono acquisite, dall'Economato, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dai custodi per la pulizia dei locali.

### **Mercato Ortofrutticolo Generale - via Barletta 86**

Si sollecita l'adozione della segnaletica orizzontale e verticale all'interno del mercato e l'adozione del piano di viabilità predisposto, onde consentire di regolamentare i flussi di traffico pedonali e carrabili.

### **Asilo Nido Comunale - Corso Europa Unita (angolo Corso Italia)**

Nella zona di ingresso all'asilo sono presenti n.2 postazioni di lavoro. L'apertura della porta di ingresso causa correnti d'aria. Procedere a perimetrare anche con pareti prefabbricate, la zona delle postazioni di lavoro o, in alternativa, introdurre una zona filtro all'ingresso attraverso l'installazione di una seconda porta.

Le operatrici sono soggette a movimentazione manuale di carichi "animati" nel corso dello spostamento dei bambini da lettino, fasciatoio, box, girello, tavoli, sedie, da terra. Da valutare la sostituzione degli attuali tavoli per il pranzo/merenda con altri di altezza maggiore per consentire una minore altezza di sollevamento.

### **Ufficio Tributi (Settore Risorse Finanziarie) – via Bari**

Si sono visionati i locali per verificare l'eventuale allocazione di ulteriori uffici comunali compatibili con quelli attualmente presenti.




### **Servizi Sociali - via Mozart,63**

Per l'attività svolta dal personale del settore socio sanitario e per il tipo di utenza afferente agli uffici, sono presenti rischi di aggressione fisica. Inoltre, al momento del sopralluogo, viene riferita l'elevata frequenza di episodi di tentata aggressione nei confronti del personale. In considerazione dell'attività svolta e della frequenza delle aggressioni subite, è necessario

assicurare costantemente la presenza di un presidio fisso di vigilanza, preposto all'intervento immediato nei confronti degli aggressori, e programmare l'installazione di un impianto di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso collegate con la centrale di sicurezza del comando e pulsanti di allarme collegati ad un numero di emergenza. Inoltre, al fine di non consentire all'utenza in attesa di entrare negli uffici dal balcone, è necessario installare una grata in ferro sul lato esterno della porta finestra di accesso al balcone, chiudibile "a pacchetto". Tale dispositivo consentirebbe comunque l'areazione della sala di attesa.

Si rimanda al Documento di Valutazione del Rischio per il dettaglio delle ulteriori non conformità rilevate.

#### FOGLIO FIRME

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dott. Antonio Porro   |   |
| Arch. Massimo Vitucci |  |
| Sig. Antonio Falcetta |  |
| Sig. Marco Pastore    |  |